

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«28» января 2022 г.
учётный № проверки 53220061000200757282



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
http:53.mchs.gov.ru, e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3, тел. (816-2) 76-51-26, e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел. (816-2) 76-51-24, 76-51-22 ogpvn@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 20/1**

зручается:

ГБПОУ «НОКИ им С.В. Рахманинова»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Петренко К.С. о проведении плановой выездной проверки № 20 от 28 января 2022 года старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственным инспектором Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Гайдым Германом Владимировичем проведена плановая выездная проверка зданий, строений, сооружений, помещений и территории ГБПОУ «НОКИ им С.В. Рахманинова», по адресу: 173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 114, корп. 3, в ходе которой присутствовал заведующий хозяйством ГБПОУ «НОКИ им С.В. Рахманинова» - Лебедев Святослав Владимирович.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, участвующего в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5

1	В холле общежития возле вахты на путях эвакуации допущено размещение мебели (кресла, тумбочки)	п. 16 п.п. «ж» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - Правила противопожарного режима в РФ)	27.01.2023	
2	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (помещение мастерской расположенного на 1 этаже общежития допущена эксплуатация светильников со снятыми защитными колпаками)	п. 34 п.п. «в» Правил противопожарного режима в РФ	27.01.2023	
3	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (помещение мастерской расположенное на 1 этаже на двери отсутствует обозначение категории.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ	27.01.2023	
4	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (помещение хранения белья (кабинет заведующей) расположенное на 1 этаже на двери отсутствует обозначение категории.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ	27.01.2023	
5	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (складское помещение (стеллажное хранение коробок, бытовой химии) расположенное на 1 этаже на двери отсутствует обозначение категории.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ	27.01.2023	
6	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ		

	обеспечения пожарной безопасности)2 ДПИ в комнате № 72 на 3 этаже) находятся в неисправном состоянии.		27.01.2023	
7	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности) 2 ДПИ в комнате № 76 на 3 этаже) находятся в неисправном состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	27.01.2023	
8	Звуковые сигналы СОУЭ в кабинете заведующей на 1 этаже не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, фактически уровень постоянного шума 40 дБА, уровень шума средств оповещения 50 дБА) (протокол инструментального обследования систем СПС, СОУЭ и ВПВ от 03.02.2022г.).	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ от 22.07.2008 № 123); п.4.2 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. N 173 (далее - СП 3.13130.2009); п. 3.15 Норм пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), утвержденные приказом МЧС РФ от 20.06.2003г. № 323 (далее - НПБ 104-03)	27.01.2023	
9	Звуковые сигналы СОУЭ в комнате № 12 на 2 этаже не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень шума средств оповещения 64 дБА) (протокол инструментального обследования систем СПС, СОУЭ и ВПВ от 03.02.2022г.).	ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123; п.4.2 СП 3.13130.2009; п. 3.15 НПБ 104-03	27.01.2023	
10	Звуковые сигналы СОУЭ в комнате № 29 на 2 этаже не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень шума средств оповещения 61 дБА) (протокол инструментального обследования систем СПС, СОУЭ и ВПВ от 03.02.2022г.).	ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123; п.4.2 СП 3.13130.2009; п. 3.15 НПБ 104-03	27.01.2023	
11				

	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности) комната № 72, 74 система оповещения находятся в неисправном состоянии.	ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123; п.4.2 СП 3.13130.2009; п. 3.15 НПБ 104-03, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	27.01.2023	
12	Звуковые сигналы СОУЭ в комнате № 45 на 3 этаже не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень шума средств оповещения 67 дБА) (протокол инструментального обследования систем СПС, СОУЭ и ВПВ от 03.02.2022г.).	ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123; п.4.2 СП 3.13130.2009; п. 3.15 НПБ 104-03	27.01.2023	
13	Звуковые сигналы СОУЭ в комнате № 54 на 3 этаже не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень шума средств оповещения 67 дБА) (протокол инструментального обследования систем СПС, СОУЭ и ВПВ от 03.02.2022г.).	ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123; п.4.2 СП 3.13130.2009; п. 3.15 НПБ 104-03	27.01.2023	
14	Звуковые сигналы СОУЭ в комнате № 86 на 4 этаже не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень шума средств оповещения 63 дБА) (протокол инструментального обследования систем СПС, СОУЭ и ВПВ от 03.02.2022г.).	ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123; п.4.2 СП 3.13130.2009; п. 3.15 НПБ 104-03	27.01.2023	
15	Звуковые сигналы СОУЭ в комнате № 93 на 4 этаже не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень шума средств оповещения 62 дБА) (протокол инструментального обследования систем СПС, СОУЭ и ВПВ от 03.02.2022г.).	ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123; п.4.2 СП 3.13130.2009; п. 3.15 НПБ 104-03	27.01.2023	
16	Звуковые сигналы СОУЭ в комнате № 120 на 5 этаже не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень шума средств оповещения 64 дБА) (протокол инструментального	ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123; п.4.2 СП 3.13130.2009; п. 3.15 НПБ 104-03	27.01.2023	

	обследования систем СПС, СОУЭ и ВПВ от 03.02.2022г.).			
17	Звуковые сигналы СОУЭ в комнате № 129 на 5 этаже не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, фактически уровень постоянного шума 45 дБА, уровень шума средств оповещения 58 дБА) (протокол инструментального обследования систем СПС, СОУЭ и ВПВ от 03.02.2022г.).	ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123; п.4.2 СП 3.13130.2009; п. 3.15 НПБ 104-03	27.01.2023	
18	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем внутреннего противопожарного водоснабжения, а именно: расход воды в пожарном кране составил менее 2,5 л/с (фактически < 2 л/с, протокол инструментального обследования систем СПС, СОУЭ и ВПВ от 03.02.2022г.). (ПК № 6/н на 5 этаже не герметичен).	п. 48 Правила противопожарного режима в РФ; ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123; п. 7.6, п. 7 таблицы 7.1 свода правил 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования", утвержденного приказом МЧС России от 27.07.2020 N 559 "Об утверждении свода правил (далее - СП 10.13130).	27.01.23	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области капитан внутренней службы Гайдым Г.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«14» февраля 2022 г.

директор Владимир В.И.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

«14» февраля 2022 г.